


B.13 Ανατολικό μέτωπο τειχών χαμηλού επιπέδου

α/α: N15

Α. Θέση	Γ. Περιγραφή	Δ. Υφιστάμενη κατάσταση	ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις
	<p>Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης: 47,57 μ.μ.</p> <p>Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία: Το ανατολικό τμήμα του τείχους παρουσιάζει διμερή διάταξη με σκαρπωτή βάση από λαξευτούς λίθους με κύφωση η οποία διαχωρίζεται από το άνω μέρος, το οποίο δεν παρουσιάζει την ίδια επιμέλεια σε ό,τι αφορά την κατασκευή, με λίθινο γείσο</p>	<p>Χρήση: Οχυρωματική Κατασκευή</p> <p>Ιστορική Χρήση: Οχυρωματική κατασκευή</p> <p>Προσβάσιμο: Ναι</p> <p>Επισκέψιμο: Ναι</p> <p>Κατάσταση διατήρησης: Μέτρια</p>	<p>Παρατηρήσεις: Τμήμα του μετώπου του Νέου Φρουρίου σε άμεση σχέση με την πόλη.</p> <p>Αξιολόγηση:</p> <p>Απαιτούμενες επεμβάσεις:</p>
Β. Ιστορικά	<p>Υλικά / Κατασκευή: Στο τμήμα αυτό διακρίνονται διαφορετικές οικοδομικές φάσεις λόγω ασυνέχειας του τρόπου δόμησης και των υλικών. Αναλυτικότερα, στο ανατολικό τμήμα η δόμηση της σκαρπωτής βάσης είναι από λαξευτούς λίθους, ενώ το άνω μέρος είναι από αργολιθοδομή. Το δυτικό μέρος του τείχους δομείται από ημιλάξευτους και αργούς λίθους. Διακρίνονται οι γωνιόλιθοι</p>	Ε. Ιστορικό επεμβάσεων	<p>Ζ. Βιβλιογραφία</p>
<p>Χρονολόγηση: Ενετική περίοδος (1576-1645); Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη χρονολόγηση</p> <p>Ιστορικά στοιχεία: Βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας δεν εντοπίζονται ιστορικά στοιχεία για την κατασκευή. Στον χάρτη Ganassa (τέλη 18ου αι.) στο τμήμα αυτό απεικονίζονται κτίρια. Σήμερα δε σώζονται παρά ίχνη στη λιθοδομή που υποδηλώνουν την οικοδόμηση του τείχους σε περισσότερες από μία οικοδομικές φάσεις.</p>		<p>Μελέτες: Δεν εντοπίζονται μελέτες.</p> <p>Παλαιότερες επεμβάσεις: Δε διακρίνονται παλαιότερες επεμβάσεις.</p>	

Φωτογραφίες:



τμήμα με σκαρπωτή βάση και γείσο επίστεψης

τμήμα από αργολιθοδομή

Το μέτωπο των τειχών προς τη θάλασσα. Επισημούνται αρμοί στην τοιχοποιία λόγω οικοδόμησης σε διαφορετικές οικοδομικές φάσεις.



Το λίθινο γείσο (σε δεύτερη χρήση) στέψης της βάσης στο ανατολικό τμήμα του μετώπου.



Άποψη του ανατολικού τμήματος του μετώπου. Διακρίνεται η δόμηση της εξωτερικής παρειάς από λαξευτούς λίθους με κυφωση.

Αρχαιακό υλικό:



Νέο Φρούριο, λεπτομέρεια από τον χάρτη Ganassa, Museo Correr, τέλη 18ου αι. (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015). Επισημίνεται το τμήμα του εξεταζόμενου μετώπου.