


B.3 Άγιος Γεώργιος

α/α: Π20

Α. Θέση



Β. Ιστορικά

Χρονολόγηση:

Βρετανική περίοδος (1814-1864). Το έργο ήταν σε εξέλιξη το 1848 ενώ είναι πιθανόν όλες οι εργασίες να είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο 1849^[1].

Ιστορικά στοιχεία:

Ο ναός οικοδομήθηκε προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες εκκλησιασμού της φρουράς, πιθανόν γιατί η ελληνική εκκλησία που χρησιμοποιήθηκε αρχικά δεν επαρκούσε. Τα σχέδια συντάχθηκαν το 1849 όπου ο ναός αναφέρεται ως "Garrisson Chapel"^[2].

Στο χώρο προϋπήρχαν κτίρια κατοικιών τα οποία είχαν οικοδομηθεί μετά την πολιορκία από τους Τούρκους το 1716 και καταστράφηκαν από τους Άγγλους για την ανοικοδόμηση του ναού^[3].

Γ. Περιγραφή

Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:

40,40 X 18,20 m, η κορυφή του αετώματος βρίσκεται σε ύψος 13,80 m από το δάπεδο του ναού

Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία:

Νεοκλασικό μνημείο σε απομίμηση αρχαιοελληνικού ναού, δωρικού ρυθμού, με απλοποιημένα μορφολογικά στοιχεία. Η πρόσοψή του διαμορφώνεται σε αέτωμα, πάνω από έξι δωρικούς αρράβδωτους κίονες. Στην πίσω όψη διαμορφώνεται επίσης σε αέτωμα σε συνέχεια της τοιχοποιίας. Στις δύο πλάγιες όψεις ανοίγονται δεκατέσσερα ορθογώνια παράθυρα σε δύο στάθμες. Στην αρχική φάση υπήρχε εσωτερικά ξύλινος εξώστης σε διάταξη "Π" στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά, ο οποίος δεν σώζεται^[4].

Υλικά / Κατασκευή:

Ο ναός είναι κατασκευασμένος από λαξευτή και εμφανή λιθοδομή και στις τέσσερις όψεις του. Το δάπεδο είναι στρωμένο με λίθινες ορθογώνιες πλάκες λευκές και ροζ. Η στέγη έχει τελική επικάλυψη από κεραμίδια λευκά βυζαντινού τύπου, τοποθετημένα σε στρώμα ασβεστοκονίας πάνω σε σανίδες καρφωμένες σε ξύλινη διαδοκίδωση καρφωμένη στα ξύλινα ζευκτά. Εσωτερικά καλύπτεται με ψευδοροφή^[5].

Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

Χρήση: Μουσείο/Εκθεσιακός χώρος, Ναός

Ιστορική Χρήση: Ναός

Προσβάσιμο: Ναι

Επισκέψιμο: Ναι

Κατάσταση διατήρησης: Καλή

Ε. Ιστορικό επεμβάσεων

Μελέτες:

-Κ. Παραθύρα, Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, 1993.

-Λ. Στανέλλος, Μελέτη για την αποκατάσταση του συγκροτήματος των φυλακών και του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, 1999.

Παλαιότερες επεμβάσεις:

Το 1950 πραγματοποιήθηκε ριζική επισκευή του ναού (πιθανή αποξήλωση υπολοιμμάτων παταριού και κατεστραμμένων σκούρων παραθύρων)

Το 2008 πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση του ναού με ιδιωτική χρηματοδότηση.

ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

Παρατηρήσεις:

Ο ναός λειτουργεί τη Μεγάλη Παρασκευή και ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Ο χώρος του κυρίως ναού είναι κενός καθώς από τα ξύλινα στασίδια έχουν παραμείνει μόνο τα περιμετρικά.

Αξιολόγηση:

Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο που δεσπόζει στον ανοιχτό χώρο της Βερσιάδας

Απαιτούμενες επεμβάσεις:

Καθαρισμοί και διευθετήσεις περιβάλλοντος χώρου, ιδιαίτερα στα ανατολικά, στο σημείο γεινίασης με την πυρπιδαποθήκη.

Ζ. Βιβλιογραφία

[1], [2], [4], [5] Στανέλλος, 2015, σελ. 153-155.

[3] Βοσκοπούλου, 2005, σελ. 56.

Φωτογραφίες:



Εξωτερικές απόψεις του ναού από τη Βερσιάδα (πάνω αριστερά), από τη θάλασσα (πάνω δεξιά) και από το Αγγλικό Νοσοκομείο (κάτω).

Άποψη του εσωτερικού του ναού και του τέμπλου.

Αρχαιακό υλικό:



Άποψη του πλατώματος της Βερσιάδας το 1992. Στο βάθος διακρίνεται ο ναός του Αγ. Γεωργίου (Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ).



Άποψη του πλατώματος της Βερσιάδας το 1993, κατά τις εργασίες υπαιθριων διαμορφώσεων. Στο βάθος διακρίνεται ο ναός του Αγ. Γεωργίου (Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ).



Ο ναός και η αποθήκη υλικού Βερσιάδας στις αρχές του 20ου αι., πριν την κατεδάφισή της (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015)