


Γ.1 Πύλη Υψηλού Επιπέδου

α/α: N16

A. Θέση



B. Ιστορικά

**Χρονολόγηση:**  
Βρετανική περίοδος (1814-1864), πιθανόν 1845.  
**Ιστορικά στοιχεία:**  
Η σημερινή διαμόρφωση με τη σκάλα, τη διπλή πύλη και το φυλάκιο με τις τυφεκιοθυρίδες είναι μεταγενέστερη της αρχικής. Μπροστά από την κατάληξη της ράμπας υπήρξε στο παρελθόν κυλινδρική σκοπιά, μάλλον κτιστή, και ο χώρος μπροστά από αυτή διαμορφωνόταν σε ένα σχεδόν ενιαίο επίπεδο, ενώ κοντά υπήρχε μεταλλική κατασκευή με καμπάνα που χτυπούσε τις ώρες του στρατοπέδου. Κατά τη βρετανική περίοδο η μεταλλική κατασκευή αυτή αντικαταστάθηκε με το μεγάλο λίθινο κωδωνοστάσιο<sup>[1]</sup>.

Γ. Περιγραφή

**Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:**  
22 τ.μ.  
**Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία:**  
Η πρόσβαση στην πύλη και στο υψηλό επίπεδο πραγματοποιείται από τον ημιπρομαχώνα της Τενέδου διαμέσου δύο στοών και μεγάλης λίθινης ράμπας με δύο ευθύγραμμα σκέλη μήκους 5m το καθένα, τα οποία συναντώνται σε γωνία 180°. Η είσοδος διαμορφώνεται με δύο ογκώδεις πεσσούς που έφεραν βαριά, μάλλον ξύλινη, δίφυλλη θύρα (σώζονται οι λαξεύσεις των σημείων στήριξης επί των πεσσών) που οδηγούσε σε έναν μικρό προθάλαμο, τμήμα του οποίου είναι ασκεπές. Το στεγασμένο με θολωτή κατασκευή από οπτοπλινθοδομή τμήμα του διαδρόμου έχει διάταξη σε κάτοψη "Γ", και πάνω του υψώνεται το λίθινος λαξευτής κατασκευής κωδωνοστάσιο<sup>[2]</sup>.  
**Υλικά / Κατασκευή:**  
Η δόμηση της εξωτερικής παρειάς της τοιχοποιίας είναι από λαξευτούς λίθους. Η κάλυψη του κατώτερου επιπέδου της πύλης πραγματοποιείται από δύο εγκάρσιους μεταξύ τους ημικυλινδρικούς θόλους από οπτοπλινθοδομή. Ο θόλος κάλυψης του κωδωνοστασίου είναι από λαξευτούς λίθους.

Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

**Χρήση:** Πύλη  
**Ιστορική Χρήση:** Πύλη Υψηλού Επιπέδου  
**Προσβάσιμο:** Ναι  
**Επισκέψιμο:** Ναι  
**Κατάσταση διατήρησης:** Κακή

E. Ιστορικό επεμβάσεων

**Μελέτες:**  
Δεν εντοπίζονται μελέτες.  
**Παλαιότερες επεμβάσεις:**  
Δεν διακρίνονται παλαιότερες επεμβάσεις.

ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

**Παρατηρήσεις:**

**Αξιολόγηση:**

**Απαιτούμενες επεμβάσεις:**

Z. Βιβλιογραφία

[1], [2] Στανέλλος, 2015, σελ. 199-200.


Φωτογραφίες:



Άποψεις του θολοσκεπούς χώρου εισόδου στο υψηλό επίπεδο. Άποψη της εισόδου από πάνω. Διακρίνονται οι δύο πεσσοί που φέρουν ίχνη ύπαρξης δίφυλλης πόρτας.  
Η διαμόρφωση της πύλης με τη δόμηση του τόξου από λαξευτούς λίθους. Άποψη της πύλης από το υψηλό επίπεδο. Το ανώτερο επίπεδο της πύλης.

Η βορειοανατολική όψη της πύλης, όπως γίνεται αντιληπτή από τη ράμπα ανόδου στο υψηλό επίπεδο.

Αρχαιακό υλικό:



Δυτική όψη της υφιστάμενης κατάστασης της Πύλης και του επιπέδου της Καμπάνας, τρεις τομές (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015)