


Α.4.3 Επιπρομαχώνας Savorgnan

α/α: Π06

Α. Θέση



Β. Ιστορικά

Χρονολόγηση:

Ενετική περίοδος, μεταξύ 1552-1554 μ.Χ [1]

Ιστορικά στοιχεία:

Αρχιτέκτονας του έργου ο Michele Sanmicheli. Κατά τη διάρκεια των τριακοσίων ετών που χρησιμοποιήθηκε δέχτηκε ποικίλες επεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που υπαγορεύονταν από την εξέλιξη του πυροβολικού. Η ράμπα ανόδου δεν αποτελεί την αρχική, αλλά τροποποίηση των Βρετανών κατά το 19ο αι., πιθανώς σχετιζόμενη με την κατασκευή των αγγλικών μαγειρείων. Σε επαφή με την ανατολική και τη βόρεια όψη κατασκευάστηκαν από τους Βρετανούς βοηθητικά κτίρια που κατεδαφίστηκαν στο μεσοπόλεμο.

Φωτογραφίες:



Βόρεια όψη επιπρομαχώνα.

Γ. Περιγραφή

Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:

668 τ.μ

Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία:

Καλύπτει σε περίοδο πολιορκίας τα νεκρά σημεία του προμαχώνα, είναι πιο ψηλός από αυτόν και έχει σχήμα ορθογωνικό. Η πρόσβαση πραγματοποιείται από το εσωτερικό του φρουρίου με ράμπα στο πάνω επίπεδο, ενώ το κάτω επικοινωνεί με τον προμαχώνα με θολωτή στοά. Στη στοά αυτή πιθανώς να είχαν κατασκευαστεί από τους Βρετανούς αποχωρητήρια. Στο ανώτερο επίπεδο διατηρούνται θέσεις πυροβολίων και κανονιοθυρίδες. Στην ανατολική όψη σώζονται ίχνη των βοηθητικών κτιρίων και είναι ορατές μεταγενέστερες επεμβάσεις αποκατάστασης.

Υλικά / Κατασκευή:

Αργολιθοδομή με ημιλαξευτούς γωνιόλιθους και διαπλάτυνση στη βάση του επιπρομαχώνα.



Άποψη επιπρομαχώνα από το εσωτερικό του φρουρίου.

Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

Χρήση: Χωρίς χρήση

Ιστορική Χρήση:

Τμήμα του προμαχωνικού μετώπου.

Προσβάσιμο: Ναι

Επισκέψιμο: Όχι

Κατάσταση διατήρησης: Μέτρια

Ε. Ιστορικό επεμβάσεων

Μελέτες:

Μελέτη Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Προμαχώνα και Επιπρομαχώνα SAVORGNAN στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, Κάιγερ Κ., Αρβανιτάκης Μ., Ρετζέπη Β., Καραγιαννάκη Α., 2000

Παλαιότερες επεμβάσεις:

2008-2009: Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης των επισφαλών τμημάτων του επιπρομαχώνα Savorgnan, φορείς υλοποίησης ΔΑΒΜΜ και 21^η ΕΒΑ.

Αρχαιακό υλικό:



Επιπρομαχώνας, 1862.

(Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015, Πηγή Πρωτοτύπου: Francis Bedford, Αρχείο Θ. Τζίκα).



Περίοδος μεσοπολέμου, κατεδάφιση βοηθητικών κτιρίων (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015, Πηγή Πρωτοτύπου: Francis Bedford, Αρχείο Θ. Τζίκα).



ΒΑ γωνία επιπ/χώνα πριν τις επεμβάσεις (Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο ΔΑΒΜΜ, 1992).

ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

Παρατηρήσεις:

Αξιολόγηση:

Σημαντικό ιστορικό τμήμα του φρουρίου.

Απαιτούμενες επεμβάσεις:

Ζ. Βιβλιογραφία

[1] Στανέλλος Λ., 2015, σελ. 123.
[2] Στανέλλος Λ., 2015, σελ.176.