


ΣΤ.1 Πριονοειδές οχύρωμα

α/α: Π59

Α. Θέση



Β. Ιστορικά

Χρονολόγηση:

Ενετική περίοδος (1386-1797)

Βρετανική περίοδος (1814-1864), μετατροπές

Ιστορικά στοιχεία:

Το οχύρωμα προστάτευε την άνοδο προς το οχυρό Καμπάνα και κάλυπτε τη δυτική πύλη της Ακρόπολης. Αποτυπώνεται σε διάφορους χάρτες της ενετικής περιόδου από τον 16ο έως και τον 18ο αι. Πάνω στην τοιχοποιία του αποτυπώνονται τουλάχιστον τρεις παλαιότερες κατασκευαστικές φάσεις και είναι εμφανή τα ίχνη παλαιότερων κατασκευών (παλαιού τύπου πολεμίστρες, παλαιά κορδόνια κλπ.). Κατά τη βρετανική περίοδο κατασκευάστηκε εντός του οχυρώματος δεξαμενή^[1].

Γ. Περιγραφή

Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:

306 τ.μ

Γενική περιγραφή - Τυπολογία / Μορφολογία:

Η είσοδος στο οχυρό γίνεται μέσω λίθινης κλίμακας με πρόσβαση από το δρόμο ανόδου προς την Ακρόπολη. Η είσοδος πρέπει να φράσσονταν με ξύλινη θύρα. Έχει περιμετρικό λίθινο στηθαίο που καλύπτεται από συμπαγείς οπτόπλινθους της βρετανικής περιόδου. Το σύνολο του οχυρώματος πρέπει να υπερυψώθηκε τόσο που είναι πιθανό όλη η κατασκευή πάνω από το ύψος του προτελευταίου κορδονιού να έγινε από τους Βρετανούς^[2].

Υλικά / Κατασκευή:

Πάνω στο επίπεδο του οχυρώματος ανοίγονται δύο φρεάτια υπερυψωμένα από το δάπεδο κατά 0,60μ. που επικοινωνούν με το εσωτερικό της δεξαμενής. Στη βόρεια πλευρά του περιμετρικού τοιχίου υπάρχει στόμιο εξαερισμού της δεξαμενής που καλύπτονταν με κατασκευή από οπτόπλινθους που σήμερα δεν σώζεται^[3].

Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

Χρήση: Οχυρωματική κατασκευή

Ιστορική Χρήση: Οχυρωματική κατασκευή

Προσβάσιμο: Ναι

Επισκέψιμο: Όχι

Κατάσταση διατήρησης: Μέτρια

Ε. Ιστορικό επεμβάσεων

Μελέτες:

Αγγελική Δημακοπούλου, Μελέτη αποκατάστασης επικίνδυνων πρνανών στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Εδαφοτεχνική Μελέτη, Νοέμβριος 2019.

Παλαιότερες επεμβάσεις:

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στερέωσης που περιλαμβάνουν σφράγιση ρηγματώσης μεγάλου εύρους, αρμολογήματα και τοποθέτηση αγκυριών.

ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

Παρατηρήσεις:

Αξιολόγηση:

Απαιτούμενες επεμβάσεις:

Ζ. Βιβλιογραφία

[1], [2], [3] Στανέλλος, 2015, σελ. 165-168

Φωτογραφίες:



Άποψη του οχυρώματος από ψηλά.



Απόψεις από τα δυτικά.




Άποψη ανατολική πλευράς οχυρώματος



Άποψη ανατολική πλευράς οχυρώματος. Διακρίνεται τμήμα από οπτοπλινθοδομή.

Αρχαιακό υλικό:



Απόσπασμα από τον χάρτη του παλαιού φρουρίου του Coronelli, 1688. Επισημαίνεται το πριονοειδές οχύρωμα (Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαριδής)



Πριονοειδές οχύρο, υπόλειμμα κτιστού τελειώματος αεραγωγού δεξαμενής. Λεπτομέρεια από φωτογραφία της δεκαετίας 1950 (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015).



Άποψη από τα δυτικά το 1993. Διακρίνεται αυξημένη ανάπτυξη ξυλώδους βλάστησης στην ανωδομή (Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ).