


## Γ.2 Αγγλικό Νοσοκομείο

α/α: Π27

## Α. Θέση



## Β. Ιστορικά

## Χρονολόγηση:

Βρετανική περίοδος (1814-1864), πιθανόν 1835

## Ιστορικά στοιχεία:

Στην περιοχή της Ακρόπολης δίπλα από τον παλιό μητροπολιτικό ναό προϋπήρχαν κτίρια που λειτούργησαν ως στρατώνες και γενικά καταλύματα αξιωματούχων κατά την ενετική περίοδο, χρήση που διατήρησαν και κατά τη γαλλική. Το 1824 τα κτίρια αυτά χρησιμοποιούνταν ήδη από τους Βρετανούς ως στρατιωτικό νοσοκομείο<sup>[1]</sup>.

## Γ. Περιγραφή

## Ενδεικτικές διαστάσεις / εμβαδό κάλυψης:

2.174 τ.μ

## Γενική περιγραφή / Τυπολογία / Μορφολογία:

Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και καταλαμβάνει το χώρο μεταξύ των δύο βραχάδων κορυφών της Ακρόπολης. Έχει διάταξη σε κάτοψη ελληνικού "Π" το οποίο ενώνεται αξονικά διαμέσου ενός διαδρόμου επικοινωνίας με μία ορθογώνια πτέρυγα, πιθανόν μεταγενέστερης οικοδομικής φάσης, που αναπτύσσεται στη νότια πλευρά, μεταξύ των δύο σκελών του. Η μορφολογία του, αν και με απλουστευμένες λεπτομέρειες, ακολουθεί τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της περιόδου. Η πρόσοψη παρουσιάζει απόλυτη συμμετρία ως προς τον κεντρικό άξονα<sup>[2]</sup>.

## Υλικά / Κατασκευή:

Οι φέρουσες τοιχοποιίες, οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι και οι εστίες είναι δομημένες από οπτόπλινθους από το πλινθοποιίο του Βασιλικού Μηχανικού και ισχυρό υδραυλικό ασβαστοκονίαμα. Οι ποδιές των παραθύρων είναι από λαξευτές ασβεστολιθικές πέτρες και τα ανώφλια, οριζόντια και τοξωτά, διαμορφώνονται με τούβλινο τόξο, εμφανές στις όψεις. Η οροφή του κεντρικού κτιρίου και των δύο σκελών είναι κατασκευασμένη από ημικυλινδρικούς θόλους από οπτοπλινθοδομή και ισχυρό υδραυλικό κονίαμα<sup>[3]</sup>.

## Δ. Υφιστάμενη κατάσταση

## Χρήση:

Αποθήκευση αρχαιολογικού υλικού (προσωρινή)

## Ιστορική Χρήση:

Στρατιωτικό νοσοκομείο

## Προσβάσιμο:

Ναι

## Επισκέψιμο:

Όχι

## Κατάσταση διατήρησης:

Κακή

## Ε. Ιστορικό επεμβάσεων

## Μελέτες:

- Αποτύπωση Αγγλικού Νοσοκομείου, Κ. Καραδήμας, 1986
- Προμελέτη στατικών για τη διαρρύθμιση του Αγγλικού Νοσοκομείου, Τεχνική ΕΠΕ, 1989.
- Μελέτη διαρρύθμισης κτιρίου Αγγλικού Νοσοκομείου, Εδαφομηχανική, 1989
- Αποκατάσταση - Διαρρύθμιση Αγγλικού Νοσοκομείου Προμελέτη & Μελέτη εφαρμογής, Χρ. Παπλωματά, Χρ. Παπλωματάς, Μ. Φινέ, Κ. Φινές, 1991

## Παλαιότερες επεμβάσεις:

Αντικατάσταση αρχικού δαπέδου ορόφου με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, διάστρωση τσιμεντοκονίας στα δάπεδα του ισόγειου

## ΣΤ. Αξιολόγηση/ Προτάσεις

## Παρατηρήσεις:

## Αξιολόγηση:

Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και οικοδομική αξία, λεπτομέρεια και ακρίβεια στην κατασκευή.

## Ζ. Βιβλιογραφία

[1], [2], [3] Στανέλλος Λ., 2015, σελ. 155-160.

## Φωτογραφίες:



Άποψη από τα βόρεια



Άποψη από τα νότια



Άποψη του συγκροτήματος από τον Πύργο της Θάλασσας



Άποψεις από το εσωτερικό

## Αρχαιακό υλικό:



Άποψη της πρόσοψης, πιθανόν κατά τη δεκαετία 1980 (Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ).



(Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ)



Η βόρεια όψη την περίοδο του Μεσοπόλεμου Άποψη των στεγών (Πηγή: Αρχείο ΔΑΒΜΜ) (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015)



Σχέδιο του νοσοκομείου. Λεπτομέρεια από τον χάρτη του Παλαιού φρουρίου περιόδου Βρετανικής προστασίας (Πηγή: Στανέλλος Λ., 2015).